

Čj.: KHSSC 32173/2016

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a §88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Miroslava Padevětová, 0252

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:**

Pavel Král, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Kladno, pověření č.17084/2016 ze dne 02.06.2016, provedení odběru a analýzy rozboru vzorku pitné vody v Třebusicích

3. Místo kontroly:

Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Třebusice

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Obec Třebusice, IČ 235032

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, popř. i obchodní firma):

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti/jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti):

povinná osoba (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu):

6. Kontrola zahájena dne: 06.06.2016 v 14:45 hodin.

úkonem: odběrem vzorku vody v obci Třebusice, čp. 118, objekt MŠ Duha- kuchyně - dřez

Krajská hygienická st.
Středočeského kraje se sídlem
Územní pracoviště v Kladně
Ul. Gen. Klapálka 1583
272 00 Kladno

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v

§ 3 odst.1,2 a §4 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

§ 3 odst. 1 a § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“)

8. Vzorky odebrány: ~~ne~~ ano (č. protokolu o odběru vzorků)60971/2016

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává, nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Přijetí protokolu Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem pod označením protokol o zkoušce č. 60971/2016 ze dne 13.06.2016 Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm v Kladně.

den jeho provedení:17.06.2016

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

V rámci výkonu státního zdravotního dozoru nad kvalitou dodávané pitné vody byl dne 06.06.2016 pověřeným zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Kladno, Pavlem Králem odebrán vzorek pitné vody z vodovodu v obci Třebusice čp. 118-MŠ Duha bez vědomí vlastníka v souladu a § 88 odst. 2 větou pátou zákona 258.

Rozbor vzorku pitné provedl Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, centrum hygienických laboratoří, pracoviště č. P12 Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno.

Dne 17.06.2016 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze protokol z uvedeného odběru pod označením protokol o zkoušce č. 60971/2016 ze dne 13.06.2016.

Z protokolu o zkoušce č.60971/2016 vyplývá, že stanovené ukazatele byly v souladu s hygienickými limity danými vyhláškou.

Byla zkontrolována četnost a rozsah stanovení dle počtu zásobených obyvatel v programu PIVO za rok 2015-

Pro oblast Třebusice, zásobováno 485, dle přílohy č. 4 vyhlášky je povinnost provádět 3 krácené a 1 úplný rozbor, povinnost provozovatele je splněna.

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Územní pracoviště v Kladně
Ul. Gen. Klapálka 1583
272 01 Kladno

